

CN50 | CN51

AC Power Adapter

AE37

Instructions

Anleitungen für Wechselstrom-Adapter
Instrucciones dell'adaptador de corriente alterna (CA)
Instructions pour le adaptateur électrique CA
Istruzioni dell'adattatore di alimentazione CA
AC 電源アダプター使用説明書
AC 전원 어댑터 안내서
Instruções para uso adaptador de alimentação de CA
Инструкции Адаптер питания переменного тока
อุปกรณ์แปลงไฟ AC
AC Güç Adaptörü Talimatları
交流电源适配器说明
AC 電源配接器指示

The CN50/CN51 AC Power Adapter provides a connection for external AC power to the CN50/CN51. To use this adapter, you need to purchase a country-specific power cord.

Der Wechselstrom-Adapter CN50/CN51 bietet eine Anschlussmöglichkeit für den CN50/CN51 an eine externe Stromquelle. Damit dieser Adapter benutzt werden kann, muss ein landesspezifisches Netzkabel gekauft werden.

El adaptador de corriente alterna CN50/CN51 ofrece una conexión para alimentación de CA al CN50/CN51. Para usar este adaptador, debe comprar un cable eléctrico específico para el país.

ADAPTADOR ca/cc
MARCA: INTERMEC
MODELO: AE37

CONSUMO DE ENERGIA POR UNIDAD DE TIEMPO EN OPERACION DEL EQUIPO: 9,7970 Wh

CONSUMO DE ENERGIA EN ESPERA POR UNIDAD DE TIEMPO DEL EQUIPO: 0,2543 Wh

L'adaptateur électrique CA CN50/CN51 permet la connectivité pour l'alimentation CA extérieure au CN50/CN51. Pour utiliser cet adaptateur, vous devez acheter le cordon d'alimentation spécifique de votre pays.

L'adattatore di alimentazione CA CN50/CN51 fornisce il collegamento di alimentazione CA esterna al modulo CN50/CN51. Per utilizzare questo adattatore, è necessario acquistare un cavo di alimentazione idoneo al paese di residenza.

CN50/CN51 AC 電源アダプターは CN50/CN51 の AC 外部電源への接続を提供します。このアダプターをご使用になるには、各国固有の電源コードをご購入される必要があります。

CN50/CN51 AC 전원 어댑터는 CN50/CN51 에 대한 외부 AC 전원의 연결을 제공합니다. 이 어댑터를 사용하려면, 해당 국가의 전원코드를 사용해야 합니다.

이 기기는 가정용 (B 급) 으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

AE37 모델은 PC (또는 노트북) 과 CN50/CN51 모바일컴퓨터 간의 데이터 통신을 위한 회로가 내장되어 있습니다.

O adaptador de alimentação de CA do CN50/CN51 fornece uma conexão para alimentação de CA externa para o CN50/CN51. Para utilizar esse adaptador, é necessário adquirir um cabo de alimentação específico ao país.




Адаптер питания переменного тока CN50/CN51 служит для подсоединения питания переменного тока от внешнего источника к CN50/CN51. Чтобы пользоваться этим адаптером, Вам нужно приобрести шнур питания, соответствующий национальному стандарту.

อุปกรณ์แปลงไฟ AC CN50/CN51 ช่วยเชื่อมต่อไฟฟ้า AC จากภายนอกเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ CN50/CN51
คุณต้องเลือกซื้ออุปกรณ์แปลงไฟชนิดนี้ให้ตรงกับชนิดของกระแสไฟฟ้าในประเทศที่คุณใช้งาน

CN50/CN51 AC Güç Adaptörü, CN50/CN51'e giden harici AC gücü için bağlantı sağlar.
Bu adaptörü kullanmak için ülkeye özel bir güç kablosu satın almanız gerekir.

CN50/CN51 交流电源适配器可以将外部交流电源连接到 CN50/CN51。若要使用这种适配器，需要购买特定国家 / 地区的电源线。

CN50/CN51 AC 電源配接器配有 CN50/CN51 與外部 AC 電源連接的接口。若要使用這種配接器，需要購買特定國家 / 地區的電源線。



适用于中国用户

元件名及有毒有害物质名称表

元件名	有毒有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板上的陶瓷和黄铜元件	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



仅适用于热带气候条件下安全使用。



仅适用于海拔 2000 m 以下地区安全使用。

请根据使用区域的海拔高度选择合适的电源适配器。

Electrical rating. Stromversorgung. Calificación eléctrica. Cote électrique. Specifiche elettriche.

電流单位. 전기 등급 . Especificações eléctricas. Питание. อัตราอิเล็กทรอนิกส์ Voltaj bilgileri.

電子規定値。電流单位：≡ 4,6 V; 1,5 A



6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2014 Intermec by Honeywell

All rights reserved.



CN50 and CN51 AC Power Adapter (AE37) Instructions



P/N 943-232-004